



**Câmara Municipal de Maracanaú**

Av. Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - CEP: 61905-167 - Maracanaú\CE

**INDICAÇÃO: 1012/2026**

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maracanaú.

Indica à Secretaria de Infraestrutura, a realização de estudo técnico destinado a avaliar a viabilidade da implantação ou ampliação de sistema de drenagem de águas pluviais na esquina da Avenida Antonieta Araújo Ferreira (Avenida Central) com a Avenida III, no bairro Jereissati I.

O(a) Vereador(a) subscrito(a), no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a seguinte Indicação ao(à) Exmo.(a) Sr.(a) Raimundo Coelho Bezerra de Farias Filho Secretário de Infraestrutura, a realização de estudo técnico destinado a avaliar a viabilidade da implantação ou ampliação de sistema de drenagem de águas pluviais na esquina da Avenida Antonieta Araújo Ferreira (Avenida Central) com a Avenida III, no bairro Jereissati I, nas proximidades da UBS Elias Boutala Salomão.

*Sala das sessões da Câmara Municipal de Maracanaú, 15 de Setembro de 2026.*

*Assinado eletronicamente na data: 15/09/2026  
pelo CPF: \*\*\*.992.023-\*\* no IP: 192.168.130.172*

**Michele Duarte Rosa Araujo**  
Vereador(a) - PT

**JUSTIFICATIVA**

A área localizada na esquina da Avenida Antonieta de Araújo Ferreira (Avenida Central) com a Avenida III, na altura da UBS Elias Boutala Salomão, apresenta acúmulo significativo de água durante as chuvas, ocasionando transtornos para moradores, comerciantes, pedestres e motoristas que circulam diariamente pelo local.

O acúmulo de água pode comprometer a mobilidade da população, dificultar o acesso à unidade básica de saúde e demais estabelecimentos da região, além de contribuir para a deterioração da pavimentação e favorecer o surgimento de problemas relacionados à saúde pública e à segurança dos cidadãos.

Diante disso, faz-se necessária a realização de estudo técnico por parte do Poder Executivo, a fim de identificar as causas dos alagamentos, avaliar as condições atuais de escoamento das águas pluviais e apontar a solução de engenharia mais adequada para o local, podendo contemplar a implantação de galerias, bocas de lobo, drenagem subterrânea, ampliação da capacidade de escoamento ou outras intervenções que se mostrem tecnicamente necessárias. Solicitamos que a requalificação seja feita o mais breve possível para que danos maiores não sejam causados a população.

**Câmara Municipal de Maracanaú**

[www.camaramaracanau.ce.gov.br/materias/15263](http://www.camaramaracanau.ce.gov.br/materias/15263)

