



Câmara Municipal de Maracanaú

Av. Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - CEP: 61905-167 - Maracanaú\CE

INDICAÇÃO: 749/2026

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Maracanaú.

Indica ao Chefe do Poder Executivo e à Secretaria de Infraestrutura que seja realizado um estudo técnico para identificar as causas dos frequentes alagamentos na Rua Eduardo Barroso no bairro Siqueira, bem como a adoção das medidas necessárias para solucionar o problema, especialmente durante o período chuvoso.

O(a) Vereador(a) subscrito(a), no uso de suas atribuições legais, vem apresentar a seguinte Indicação ao(à) Exmo.(a) Sr.(a) Roberto Soares Pessoa Prefeito, Raimundo Coelho Bezerra de Farias Filho Secretário de Infraestrutura, Que seja realizado um estudo técnico para identificar as causas dos frequentes alagamentos na Rua Eduardo Barroso no bairro Siqueira, bem como a adoção das medidas necessárias para solucionar o problema, especialmente durante o período chuvoso.

Sala das sessões da Câmara Municipal de Maracanaú, 22 de Junho de 2026.

*Assinado eletronicamente na data: 22/06/2026
pelo CPF: ***.332.413-** no IP: 192.168.131.91*

Antônio Anderson Sousa Macedo
Vereador(a) - UNIÃO

JUSTIFICATIVA

A Rua Eduardo Barroso no bairro Siqueira tem enfrentado constantes alagamentos durante o período chuvoso, causando transtornos aos moradores e comerciantes locais. É fundamental realizar um estudo técnico para identificar as causas desse problema e adotar medidas eficazes para solucioná-lo, garantindo a segurança e o bem-estar da comunidade.

